

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS - RUA IRMÃ CARMELITA MARIA CECÍLIA DE JESUS

Linhas de Superfície	1.308,81 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 3 cm	1.308,81 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 5 cm	-
Pavimentação Aditiva - EXISTENTE	-

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS - RUA CORLÚBIA (TRECHO 01)

Linhas de Superfície	2.756,85 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 3 cm	6.026,45 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 5 cm	1.728,14 m²
Pavimentação Aditiva - EXISTENTE	-

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS - RUA JOÃO PESSOA

Linhas de Superfície	1.902,81 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 3 cm	-
Recape Aditivo em CBUQ - 5 cm	1.902,81 m²
Pavimentação Aditiva - EXISTENTE	-

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS - RUA NATAL

Linhas de Superfície	1.262,19 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 3 cm	968,54 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 5 cm	293,65 m²
Pavimentação Aditiva - EXISTENTE	-

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS - RUA TEREZINA


Linhas de Superfície	2.847,32 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 3 cm	2.847,32 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 5 cm	-
Pavimentação Aditiva - EXISTENTE	-

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS - RUA ANGELO ROMBALDI

Linhas de Superfície	1.234,51 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 3 cm	1.234,51 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 5 cm	-
Pavimentação Aditiva - EXISTENTE	-

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS - RUA MARTIN LUTERO

Linhas de Superfície	2.154,47 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 3 cm	2.154,47 m²
Recape Aditivo em CBUQ - 5 cm	-
Pavimentação Aditiva - EXISTENTE	-



Detalhe Recape Asfáltico

PROJETO DE RECAPE ASFÁLTICO		
RECAPE ASFÁLTICO		
Rua Irmã Carmelita Maria Cecília de Jesus, Rua Corlúbia trecho 01, Rua João Pessoa, Rua Natal, Rua Terezina, Rua Angelo Rombaldi e Rua Martin Lutero - CÉU AZUL-PR		
APROVAÇÕES / OBSERVAÇÕES:		
PROPRIETÁRIO:	PROJETO:	PROJETO:
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL CNPJ: 76.206.473/0001-01	GUSTAVO FRANCESCHINI ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PR 128178/D g.franceschini@hotmail.com 4439848-8887	
ÁREA: 61.343,53 m²	CONTEÚDO:	FORMATO: A0
ESCALA: INDICADA	Projeto de Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).	PRANCHA: 04/04
DATA: AGOSTO/2023		
A APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO PERANTE A PREFEITURA NÃO RECONHECE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL.		