

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO						
Pavimento ou Setor	Ocupação	C.1. (m ² /m ³)	N ^o Pavimentos	P ^o direito (m)	Área (m ²)	
TERREO	ESPAÇO PARA CULTURA FÍSICA	300	01	260,00	267,00	
Altura	TERREO	Risco	RL	Área existente	267,00 m ²	
				Área total	267,00 m ²	

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
☒ Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros ☐ Separação entre edificações ☐ Segurança estrutural nas edificações ☐ Brigada de incêndio ☐ Controle de material de acabamento ☒ Saídas de emergência ☐ Elevador de emergência ☐ Controle de fumaça ☐ Plano de emergência	☒ Iluminação de emergência ☐ Alarme e detecção de incêndio ☐ Sinalização de emergência ☐ Extintores de incêndio ☐ Hidrantes e mangotinhos ☐ Chuveiros automáticos ☐ Resfriamento ☐ Espuma ☐ Sistema fixo de gases limpos

Reservatórios	Interior	0,00	Superior	0,00	RTI	0,00	SPK	0,00
---------------	----------	------	----------	------	-----	------	-----	------

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PISC		
Data	Discriminação da atualização/substituição	N ^o do PISC

Endereço: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVO E SOCIAL DE CÉU AZUL**
 Avenida Vereador Rubens Pasqueto - Bairro São Lucas - Céu Azul/PR
 Quadra 177 - Lote 01-A-2

Área	Ocupação	PARA USO DO CBMFR
267,00 m ²	Educacional e Cultural Física	

Brancho 01 03	Conteúdo da Brancho PLANTA DE RISCO QUADRO DE ESTATÍSTICA LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO.
---	--

Proprietário	Município de Céu Azul - 76.306.473/0001-01
--------------	--

Escala	Responsável Técnico	Data
INDICADA	GUSTAVO FRANCESCINI	22/11/2017