





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B396-E56B-BEF6-0785

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 27/09/2022 17:29:53 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 28/09/2022 08:30:49 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/B396-E56B-BEF6-0785>

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA**  
**Obra de reforma da UBS da Comunidade de Nova União**  
**BM 01 – 27/09/2022**

Contrato nº 55/2022 – TP 07/2022

Fiscal da Obra: Engenheiro João Yasuji Sakai – CREA/PR 21735/D



















## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B396-E56B-BEF6-0785

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 27/09/2022 17:29:53 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 28/09/2022 08:30:49 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/B396-E56B-BEF6-0785>