

ORÇAMENTO Nro.:6738

Contato Nro.: 68129

Página: 1

RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA
RUA DO EXPEDICIONARIO, 140
Telefone: (45) 30394700
C.N.P.J. 20290311000140
Inscrição Estadual 9066444608

Mecânico que Elaborou: C5:
Cidade: CASCAVEL
E-Mail: fiscal@rodoservice.com.br

UF: PR

Data do Orçamento: 26/04/2023

ORÇAMENTO ABERTO

Data de Validade: 03/05/2023

Dados do Cliente

Cliente: 4194 CNPJ : 76.206.473/0001-01 Bairro: CENTRO
Nome: MUNICIPIO DE CEU AZUL CEP: 85840000
Endereço: NILO UMBERTO DEITOS, SN Cidade: CEU AZUL UF: PR
Complemento: SEC.SAUDENETCEU.COM.BR Fone: 45 32661122 Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 93PB88S37MC064856 Placa: RHO0H86 KM média: 1841 Ano Fab.: 2021 Cod. Frota: Cor.:
Modelo: VOLARE W9C EXECUTIVO - EURO V KM atual: 30067 Ano Mod.: 2021 Data Venda: 27/10/2021 PRATA

Dados do Consultor

Nome: KETLEN EDUARDA Telefone: E-mail:

Solicitações:

1 REVISÃO DE 40.000 KM OU 6 MESES

Item Descrição	GD/Ir. Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret. /Ir.Total
ELEMENTO PRINCIPAL ✓	AM 240,36	1,00	0,00	0,00	0,00	240,36 /
ELEMENTO SECUNDARIO ✓	AM 140,63	1,00	0,00	0,00	0,00	140,63 ✓
OLEO MOTOR - PLUS 15W-40 ✓	VE 32,19	11,00	0,00	0,00	0,00	354,09
OLEO CAMBIO 80W90 ✓	VE 45,92	5,00	0,00	0,00	0,00	229,60
OLEO DIFERENCIAL 85W-140 ✓	VE 47,27	1,00	0,00	0,00	0,00	47,27
GRAXA PARA CHASSIS 1234 ✓	VE 31,17	1,00	0,00	0,00	0,00	31,17
LIMPA PARA BRISAS ✓	AM 18,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,00 ✓
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICA ✓	AM 511,79	1,00	0,00	0,00	0,00	511,79
PALHETA LIMPADOR PARA BRISA VOLARE ✓	VE 169,71	2,00	0,00	0,00	0,00	339,42 ✓
ANEL DE VEDAÇÃO ✓	AM 39,18	1,00	0,00	0,00	0,00	39,18 ✓
KIT STP REVISAO ✓	AM 108,00	1,00	0,00	0,00	0,00	108,00 ✓
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV ✓	AM 1.080,35	1,00	0,00	0,00	0,00	1.080,35
LIMPA AR CONDICIONADO ✓	AM 45,00	1,00	0,00	0,00	0,00	45,00 ✓
*ELEMENTO DO FILTRO R90-10 ✓	AM 186,04	1,00	0,00	0,00	0,00	186,04
ODORIZANTE CAR ✓	AZ 20,90	2,00	0,00	0,00	0,00	41,80 ✓
Item Descrição	GD/Ir. Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret. /Ir.Total
616.4 RV 40.000 KM	220,00	6,20	0,00	0,00		0,00 1.364,00
69.29.9 REM/INT PALHETAS E LIMPEZA DE SISTE ✓	220,00	0,50	0,00	0,00		0,00 110,00
Sub-Total				0,00		0,00 4.941,70

KETLEN

ORÇAMENTO Nro.:6738

Contato Nro.: 68125

Página: 2

RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA
 RUA DO EXPEDICIONARIO, 140
 Telefone:(45) 30394700
 C.N.P.J. 20290311000140
 Inscrição Estadual 9066444608

Mecânico que Elaborou: C5:
 Cidade: CASCAVEL
 E-Mail: fiscal@rodoservice.com.br

UF: PR

Data do Orçamento: 26/04/2023

ORÇAMENTO ABERTO

Data de Validade: 03/05/2023

Dados do Cliente

Cliente: 4194 CNPJ: 76.206.473/0001-01 Bairro: CENTRO
 Nome: MUNICIPIO DE CEU AZUL CEP: 85840000
 Endereço: NILO UMBERTO DEITOS, SN Cidade: CEU AZUL UF: PR
 Complemento: SEC.SAUDENETCEU.COM.BR Fone: 45 32661122 Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 93PB88S37MC064856 Placa: RHO0H86 KM médio: 1841 Ano Fab.: 2021 Cod. Frota: Cor.:
 Modelo: VOLARE W9C EXECUTIVO - EURO V KM atual: 30067 Ano Mod.: 2021 Data Venda: 27/10/2021 PRATA

Dados do Consultor

Nome: KETLEN EDUARDA Telefone: E-mail:

1 REVISÃO DE 40.000 KM OU 6 MESES

Item Descrição	GD/lr. Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret. 'lr.Total	
613.17 ENGRAXAR ✓	220,00	0,25	0,00	0,00		55,00	
69.29.10 REM/INT FILTROS DO AR/CONDICIONADO ✓	220,00	1,00	0,00	0,00		220,00	
66.8 LIMPEZA AR CONDICIONADO —	220,00	1,00	0,00	0,00		220,00	
				Sub-Total	0,00	0,00	440,00

Total Desconto das Peças	0,00	Total das Peças	3.412,70
Total Desconto dos Serviços	0,00	Total dos Serviços	1.969,00
		Franquia	0,00
		P.C.C. (-)	0,00
		ISS Retido (-)	0,00
		Total Líquido do Orçamento	5.381,70

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 (SETE) DIAS A PARTIR DA EMISSÃO PARA OS ITENS DESCRITOS ACIMA, SUJEITO A ALTERAÇÃO DE VALOR APÓS O VENCIMENTO. AS PEÇAS E SERVIÇOS SOLICITADOS EM GARANTIAS DEPENDEM DE APROVAÇÃO DO(S) FABRICANTE(S) E EM CASO DE RECUSA OU DESAPROVAÇÃO, AS MESMAS DEVERÃO SER SUPOSTAS PELO CLIENTE. O CLIENTE AUTORIZA SEU DÉBITO E EMISSÃO RESPECTIVA NF E COBRANÇA DOS VALORES REMANESCENTES

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.
 Confirmando(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 6738, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

CASCAVEL, 26 de Abril de 2023

KETLEN EDUARDA

MUNICIPIO DE CEU AZUL

KETLEN

REGISTRO DE REVISÕES

REGISTRO DE REVISÕES

Para fazer jus à garantia do veículo, é obrigatório o cumprimento das revisões periódicas executadas pelos Representantes Volare nos intervalos específicos.
 A comprovação do cumprimento do plano de manutenção é feita mediante a autenticação do Representante executante no respectivo controle de revisões periódicas.

Chassi nº 93P B 98 SB 7 m C 06 4 8 5 6

<p>Mão de obra gratuita Entrega Técnica</p> <p>Os nº: 3755 Data: 25/10/2026 Km atual: 133</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 1ª Revisão</p> <p>Os nº: 4126 Data: 05/04/2026 Km atual: 300</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 3ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 4ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 5ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 7ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 8ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 9ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 10ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 14ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>	<p>Mão de obra gratuita 18ª Revisão</p> <p>Os nº: Data: Km atual:</p> <p>Carimbo do Representante Volare</p>
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Estado do Paraná

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS – IN/SCI Nº. 002/2010


Ocorrência/ Quebra/ Conserto Nº. _____/2023.

Frota: 240
Departamento: SEC SAUDE
Data:
Local:


JUSTIFICATIVAS:

Motorista/Operador: LUIZ / CLODOALDO
Descrição do Serviço Realizado Ocasionando a Ocorrência/Quebra/Conserto:
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL
Assinatura:

Mecânico Responsável: VOLARE
Descrição do Problema Detectado:
REVISAO DE 40.000 KM
Assinatura:

Secretário Responsável: LAISE
Justificativas: ONIBUS REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS EM CASCAVEL DIARIAMENTE.
Assinatura 

Laíse D. S. do Prado
SECRETÁRIA DE SAÚDE
DEC. MUN. Nº 6.352/2021
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL



ADILSON E. DE CAMPOS
Chefe Div. Frota da Saúde
DECRETO Nº 6.162/2021
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL




MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Estado do Paraná

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITOS - IN/SCI Nº. 002/2010

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITOS		
Nº DA FROTA: 240	DATA DA EMISSÃO:	
PLACA: RHO-0H86	HORA:	
MARCA: VOLARE	HODÓMETRO	
MODELO: W9C	NOME DO MOTORISTA:	
TIPO: ONIBUS	SETOR/DEPTO: SEC SAUDE	
ANO: 21/21	OBSERVAÇÕES:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
SUSPENSÃO	CAIXA DE MUDANÇAS	ALIMENTAÇÃO
Mola baixa /batendo	Difícil engatar marchas	Reservatório de combustível vazando
Mola quebrada	Escapando marcha	Cabo do acelerador enroscando
Dura/muito macia	Ruído marcha/travando marcha	Bomba/bóia de comb. vazando
Tensores com folga	Barulho no câmbio	Reservatório comb. Sem tampa
Encomando	Com vazamento de ar	Marcador de comb. danificado
DIREÇÃO	SISTEMA ELÉTRICO	Chave de ignição/partida com defeito
Desalinhada	Suporte de fixação da bateria solta	CARROCERIA
Com folga	Bateria fraca	Portas mal ajustada fazendo barulho
Trepidando	Vazando solução de bateria	Portas difícil abrir/fechar
Dura	Terminais de cabo bat. Danificados	Vidros fazendo barulho/emperrado
Puxando para o lado	Motor partida/alternador não carrega	Escapamento quebrado/furado
Completar nível de óleo	Motor partida deslizando /patinando	Escapamento solto
FREIOS	Marcador temperatura danificado	Fumaça penetrando na cabine
Puxando	Manômetro de ar danificado	Banco rasgado
Com vazamento de ar	Ventilação forçada danificada	Pára-choque/ pára-lama amassado
Trepidando	Buzina fraca ou não funciona	Porta/ capô amassado
Prendendo	Luzes do painel com defeito	Longarinas da carroceria trincadas
Sem pressão	Luz pisca alerta queimada	Longarinas do chassi trincado
Pedal alto	Farol queimado desregulado	Assoalho avariado
Freio de mão não segura	Velocímetro com defeito	Teto/ tapete rasgado
Freio de mão solto	Luzes seta freio/placa queimada	Maquina do vidro com defeito
Freio de mão duro	Computador de bordo com alarmes	Canaletas soltas danificadas
RODAS	MOTOR	Lavador do pára-brisa danificado
Barulho anormal	Morrendo/afogando	LAVAGEM/LUBRIF
Desalinhada/torta/amassada	Falhando/grilando/difícil de pegar	Lavagem simples
Pneu gasto	Superaquecendo/mangueiras furadas	Lavagem completa/interna
Pneu cortado / furado	Sem força	Completar óleo do motor
TRANSMISSÃO	Turbo vazando	Completar óleo do câmbio
Barulho anormal	Marcha lenta irregular	Trocar óleo do motor
Dando tranco	Consumo excessivo combustível	Trocar óleo do câmbio
Vazando óleo	Freio motor não acionando	ACESSÓRIOS
EMBREAGEM	Vazando óleo/vazando água	Radio não funciona
Embreagem patinando	Top break falhando	Antena danificada
Embreagem trepidando	Consumindo óleo	Ar condicionado com defeito
Embreagem alta	ARREFECIMENTO	Cinto de segurança com defeito
Embreagem baixa	Radiador/colmeia vazando	Extintor descarregado/faltando
Cabo embreagem quebrada	Tampa do radiador não veda	Macaco com defeito/faltando
Vazando óleo	Ventoinha não funciona	Triangulo com defeito/faltando
X REVISAO 40.000 KM	Correias chiando/grilando/gastas	Chave de roda danificada/faltando
	Bomba d'água com defeito	Documento do veículo vencido
	Intercooler vazando	
	Fluido do radiador faltando	
	Hélice magnética com defeito	


Laise D. S. do Prado
SECRETARIA DE SAÚDE
DEC. MUN. Nº 5.152/2021
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL


ADILSON F. DE C.
Chefe
DEC. MUN. Nº 5.152/2021
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL